

Оценка доступности среды

Наименование зоны	Описание зоны	Уровень доступности
1. Подходы к объекту, пути движения		
1.1. Пути пешеходного движения	Ширина пешеходных путей более 1,2 м. На путях движения отсутствуют устройства, создающие преграду для маломобильных групп населения (непрозрачные калитки на навесных петлях двухстороннего действия, вращающиеся калитки, турникеты и т.п.). Транспортный проезд и пешеходный путь разделены (перепады высот в местах съезда на проезжую часть отсутствуют). Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров из твердых материалов, ровные, шероховатые. Навесных устройств и их опор, отдельно стоящих опор, стоек, деревьев на пути следования нет. Высота бордюров по краям пешеходных путей - 0,01м.	    
1.2. Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	Отсутствуют.	
1.3. Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	Не требуются	
1.4. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	Не требуются	
2. Входной узел		
2.1. Наружные лестницы	Отсутствуют	    
2.2. Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	Не требуются	
2.3. Пандусы инвентарные (стационарные)	Оборудованы	
2.4. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	Не требуются	
2.5. Подъемники мобильные	Не требуются	
2.6. Входные площадки	Оборудованы навесом. Имеется дополнительное освещение. Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании. Имеется обозначение символом входа, доступного для маломобильных групп населения. Указан телефон для обращения за помощью. Звонок.	
2.7. Входные тамбуры	Ширина тамбура - 1,2 м. Дренажные и водосборные решетки в полу отсутствуют.	
2.8. Входные двери, в т.ч. тамбурные	Ширина - 0,88 м. Высота порога - 0,012м. Двери не прозрачные.	
2.9. Вестибюли общественных	Нет в проекте здания.	

зданий			
3. Пути движения внутри здания			
3.1. Коридоры (первый этаж)	Ширина пути движения по коридору первого этажа - 1,1 м по проекту здания. Зона для самостоятельного разворота на 180° в начале и в конце коридора. Навесных выступающих устройств нет. Ковров нет. Тактильных предупреждающих указателей на участках пола перед дверными проемами, перед входами на лестницы и пр. - нет.	 на 1-й этаж	
3.2. Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	Ширина проемов - 0,9м. Высота порогов от 0 до 0,02м.		
3.3. Внутренние лестницы	Размеры ступеней (по проекту здания): ширина - 1,37м, высота - 0,15м. Поверхность ступеней ровная, шероховатая. Бортики по краям ступеней отсутствуют. Ограждения поручнями на высоте 0,88м при подъеме на первый этаж, на других лестницах - 1,34. Рельефных обозначений этажей нет. Предупредительные полосы об окончании перил отсутствуют. Поручни не травмоопасные.	 на 2-й этаж	
3.4. Пандусы стационарные	Отсутствуют		
3.5. Пандусы инвентарные (стационарные)	Имеются только для подъема на первый этаж здания. Ширина пандуса - 0,63м. Уклон пандуса при сборке - 45%.	   	
3.6. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	отсутствуют		
3.7. Подъемники мобильные	Отсутствуют		
3.8. Лифты	Отсутствуют		
3.9. Эскалаторы	Отсутствуют		
3.10 Пути эвакуации	На верхней и нижней ступенях марша выделенной лестницы нанесены контрастные (желтые) по отношению к прилегающим поверхностям пола полосы. Имеются эвакуационные знаки пожарной безопасности. Имеется указатель направления пути к эвакуационному выходу для МГН.		
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов			
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения	Обслуживание инвалидов не производится.		
Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях	Оборудование и устройства (в том числе выключатели и розетки) расположены в зоне, не доступной для детей дошкольного возраста.		
Санитарно-гигиенические помещения	Общая уборная, душевая доступны только для персонала, не имеющего медицинских противопоказаний для работы с детьми		

Условные обозначения:  Доступно  Частично доступно (доступно при помощи сотрудника ДОО)  Не доступно